



BOLETIN DE SERVICIO

INTRODUCCION DE UNA NUEVA VARILLA INDICADORA DEL NIVEL DE ACEITE EN LOS MOTORES ROTAX TIPO 912 Y 914 (SERIES)

SB-912-040UL

SB-914-026UL

OBLIGATORIO

Simbolos repetitivos:

Por favor preste atención a los siguientes símbolos que aparecen en este documento, enfatizando información específica.

- ▲ PELIGRO: Identifica una instrucción que de no observarse, podría causar heridas serias e incluso la muerte.
- AVISO: Denota una instrucción que de no observarse, podría dañar seriamente el motor o provocar la suspensión de la garantía.
- ◆ NOTA: Información útil para un mejor manejo.

1) Información

1.1) Motores afectados

Todas las versiones de los motores:

- 912 UL hasta el número de serie 4,405.592
- 912 ULS hasta el número de serie 4,429.295
- 912 ULSFR hasta el número de serie 4,429.895
- 914 UL hasta el número de serie 4,418.549

Para unas instrucciones completas y cumplir con este boletin de servicio, consulte con el Boletin de Servicio SB-912-040, SB-914-026 ultima edicion seccion 1.2 en adelante.

- ◆ NOTA: Sección 1.6) Aprobación) : No es necesario para motores del tipo UL (Series)
Sección 3) Ejecución: Además : Personas con un entrenamiento adecuado para este tipo de motores.