



BOLETIN DE SERVICIO

CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES EN EL LIQUIDO REFRIGERANTE EN LOS MOTORES ROTAX TIPO 912 S Y 914 (SERIES)

SB-912-043 UL

SB-914-029 UL

OBLIGATORIO

Simbolos repetitivos:

Por favor preste atención a los siguientes símbolos que aparecen en este documento, enfatizando información específica.

- ▲ PELIGRO: Identifica una instrucción que de no observarse, podría causar heridas serias e incluso la muerte.
- AVISO: Denota una instrucción que de no observarse, podría dañar seriamente el motor o provocar la suspensión de la garantía.
- ◆ NOTA: Información útil para un mejor manejo.

1) Información

1.1) Motores afectados

Todas las versiones de los motores:

- 912 UL todas
- 912 ULS todas
- 912 ULSFR todas
- 914 UL todas

- ▲ PELIGRO: El no cumplimiento con estas instrucciones puede provocar daños en el motor, heridas personales o incluso la muerte..

Para obtener instrucciones completas de este Boletín de Servicio, consulte el Boletín de Servicio SB-912-043/SB914-029, última edición, sección 1.2 en adelante.

- ◆ NOTA: Sección 1.6) Aprobación : No es necesario para los motores del tipo UL (series)
Sección 3) Ejecución : Además : Personas con un entrenamiento adecuado y específico a estos motores.

d03374