



BOLETIN DE SERVICIO

COMPROBACION DEL TORNILLO ALLEN M8X100 EN EL CARTER LOS MOTORES ROTAX TIPO 912/914

SB-912-047UL

SB-914-032UL

OBLIGATORIO

Simbolos repetitivos:

Por favor preste atención a los siguientes símbolos que aparecen en este documento, enfatizando información específica.

- ▲ PELIGRO: Identifica una instrucción que de no observarse, podría causar heridas serias e incluso la muerte.
- AVISO: Denota una instrucción que de no observarse, podría dañar seriamente el motor o provocar la suspensión de la garantía.
- ◆ NOTA: Información útil para un mejor manejo.

1) Información

1.1) Motores afectados

Todas las versiones de los motores:

- 912 UL desde el número de serie 4,407.247 hasta el 4,407.339
- 912 ULS desde el número de serie 5,645.088 hasta el 5,645.350
- 912 ULSFR desde el número de serie 4,430.141 hasta el 4,430.150
- 914 UL desde el número de serie 4,419.052 hasta el 4,419.079

Los siguientes motores ya están comprobados por el fabricante y en consecuencia no están afectados por este Boletín de Servicio:

- 912 UL 4,407.267/4,407.279 a 4,407.289/4,407.296 a 4,407.326/4,407.329 a 4,407.335
- 912 ULS 5,645.184/5,645.230/5,645.231/5,645.233 a 5,645.257/5,645.268 a 5,645.274/5,645.279 a 5,645.315/5,645.317 a 5,645.346.
- 914 UL 4,419.068/4,419.069

Para unas instrucciones completas y cumplir con este boletín de servicio, consulte con el Boletín de Servicio SB-912-047, SB-912-032 última edición sección 1.2 en adelante.

- ◆ NOTA: Sección 1.6) Aprobación) : No es necesario para motores del tipo UL (Series)
Sección 3) Ejecución: Además : Personas con un entrenamiento adecuado para este tipo de motores.