



# BOLETIN DE SERVICIO

## REEMPLAZAMIENTO DEL PASADOR DE LOS FLOTADORES REFERENCIA 929700 EN LOS CARBURADORES DE LOS MOTORES ROTAX TIPO 912 S

SB-912-048UL

SB-914-033UL

### **OBLIGATORIO**

#### **Simbolos repetitivos:**

Por favor preste atención a los siguientes símbolos que aparecen en este documento, enfatizando información específica.

- ▲ PELIGRO: Identifica una instrucción que de no observarse, podría causar heridas serias e incluso la muerte.
- AVISO: Denota una instrucción que de no observarse, podría dañar seriamente el motor o provocar la suspensión de la garantía.
- ◆ NOTA: Información útil para un mejor manejo.

#### **1) Información**

##### **1.1) Motores afectados**

Todas las versiones de los motores:

- 912 UL desde el número de serie 4,406.417 hasta el 4,407.377
- 912 ULS desde el número de serie 5,643.752 hasta el 5,645.438
- 912 ULSFR desde el número de serie 4,429.981 hasta el 4,430.213
- 914 UL desde el número de serie 4,418.686 hasta el 4,419.132

Los siguientes motores ya están comprobados por el fabricante y en consecuencia no están afectados por este Boletín de Servicio:

- 912 ULS 6,645.380 / 5,645.429 a 5,645.436
- 914 UL 4,419.103 a 4,419.107 / 4,419.119 / 4,419.126 / 4,419.127 / 4,419.128 / 4,419.130 // 4,419.134.
- Todos los carburadores desde el número de serie 04.2017 hasta el 05.3400, suministrados hasta el 07 de Septiembre de 2005 como piezas de recambio.
- También están afectados todos los motores equipados con el pasador referencia 929700 como recambio, instalado desde el 24 de Junio de 2004 hasta el 7 de septiembre 2005.

Para unas instrucciones completas y cumplir con este boletín de servicio, consulte con el Boletín de Servicio SB-912-048, SB-912-033 última edición sección 1.2 en adelante.

- ◆ NOTA: Sección 1.6) Aprobación ) : No es necesario para motores del tipo UL (Series)  
Sección 3) Ejecución: Además : Personas con un entrenamiento adecuado para este tipo de motores.

d03205

23 SEPTIEMBRE 2005

Edición Inicial

Copyright - ROTAX®

Copyright Version Española - AVIASPORT S.A

SB-912-048UL

SB-914-033UL

página 1 de 4