



# BOLETIN DE SERVICIO

## COMPROBACIÓN DEL TORNILLO MAGNETICO EN LOS MOTORES ROTAX TIPO 912/914 (SERIES)

### ASB-912-051 UL ASB-914-034 UL

## OBLIGATORIO

### Simbolos repetitivos:

Por favor preste atención a los siguientes símbolos que aparecen en este documento, enfatizando información específica.

- ▲ PELIGRO: Identifica una instrucción que de no observarse, podría causar heridas serias e incluso la muerte.
- AVISO: Denota una instrucción que de no observarse, podría dañar seriamente el motor o provocar la suspensión de la garantía.
- ◆ NOTA: Información útil para un mejor manejo.

### 1) Información

#### 1.1) Motores afectados

Todas las versiones de los motores:

- 912 UL desde el número de serie 4,407.606
- 912 ULS desde el número de serie 5,645.990
- 912 ULSFR desde el número de serie 4,430.267
- 914 UL desde el número de serie 4,419.210

También están afectados todos los motores en los cuales se halla cambiado el árbol de levas/taques hidráulicos en una reparación /overhaul desde el 1 de Enero 2006.

Los siguientes motores no están afectados:

- 912 UL desde el número de serie 4,408.102
- 912 ULS desde el número de serie 5,647.146
- 912 ULSFR desde el número de serie 4,430.414
- 914 UL desde el número de serie 4,419.436

Ya tienen el tornillo magnético inspeccionado para cumplir con la sección 1.5(a) "Antes de la primera instalación o de la primera puesta en marcha".

Para unas instrucciones completas y cumplir con este boletín de servicio, consulte con el Boletín de Servicio ASB-912-051/ASB 912-034, última edición sección 1.2 en adelante.

- ◆ NOTA: Sección 1.6) Aprobación ) : No es necesario para motores del tipo UL (Series)  
Sección 3) Ejecución: Además : Personas con un entrenamiento adecuado para este tipo de motores.