



BOLETIN DE SERVICIO

REEMPLAZO DE LA ARANDELA REFERENCIA N° 944072 (VOLANTE MAGNETICO) EN LOS MOTORES ROTAX® TIPO 912 Y 914 (SERIES)

SB-912-058UL

SB-914-041UL

OBLIGATORIO

Símbolos usados:

Por favor preste atención a los siguientes símbolos que aparecen en este documento, enfatizando información específica.

- ▲ PELIGRO: Identifica una instrucción que de no observarse, podría causar heridas serias e incluso la muerte.
- AVISO: Denota una instrucción que de no observarse, podría dañar seriamente el motor o provocar la suspensión de la garantía.
- ◆ NOTA: Información útil para un mejor manejo.
- | || Una barra de revisión en la parte exterior de la página indica un cambio en texto o gráficos.

1) Información

1.1) Motores Afectados

Todas las versiones de los motores tipo:

912 ULS desde el nº de serie 6,770.178 hasta el nº de serie 6,770.241 / desde 6,770.245 hasta el 6,770.251
desde 6,777.699 hasta el 6,777.716 / desde 6,777.718 hasta el 6,777.832 /
desde 6,777.861 hasta el 6,777.885 / desde 6,777.896 hasta el 6,777.967
desde 6,777.973 hasta el 6,778.025 / desde 6,778.031 hasta el 6,778.107
desde 6,778.115 hasta el 6,778.139 / desde 6,778.179 hasta el 6,778.196

912 ULSFR nº de serie 6,778.108

914 UL desde el nº de serie 6,774.240 hasta el nº de serie 6,774.261 / desde 6,774.263 hasta el 6,774.269
desde 6,774.271 hasta el 6,774.308 / desde 6,774..313 hasta el 6,774.321 /
desde 6,774.327 hasta el 6,774.386 / desde 6,774..396 hasta el 6,774.425.

Todas las arandelas suministradas como recambio con referencia 944072 no están afectadas.

Para ver las instrucciones completas y el cumplimiento de este Boletín de Servicio, consulte el Boletín de Servicio SB-912-058 / SB-914-041, última edición, sección 1.2 en adelante.

- ◆ NOTA: Sección 1.6) Aprobación: No es requerida para motores del tipo UL (Series).
Sección 3) Cumplimiento: Además: Personas con un adecuado entrenamiento específico en este tipo de motores.

d05018.fm