



BOLETIN DE SERVICIO

REEMPLAZO DEL REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE

REFERENCIA N° 887130 EN LOS MOTORES ROTAX® TIPO 914 (SERIES)

SB-914-040

OBLIGATORIO

Simbolos repetitivos:

Por favor preste atención a los siguientes símbolos que aparecen en este documento, enfatizando información específica.

- ▲ PELIGRO: Identifica una instrucción que de no observarse, podría causar heridas serias e incluso la muerte.
- AVISO: Denota una instrucción que de no observarse, podría dañar seriamente el motor o podría provocar la suspensión de la garantía.
- ◆ NOTA: Información útil para un mejor manejo.
- | || Una barra de revisión en la parte exterior de la pagina indica un cambio en texto o en graficos.

1) Información

1.1) Motores Afectados

Todas las versiones de los motores tipo:

- 914 UL desde el numero de serie 6,773.933 hasta el 6,773.942 / 6,773.969 al 6,773.969 / 6,773.993 al 6,773.996 / 6,774.016 al 6,774.029 / 6774.072 al 6.774.074 / 6,774.110 al 6,774.113 / 6,774.115 al 6,774.119 / 6,774.178 al 6,774.180 / 6,774.209 al 6,774.213 / 6,774.213 / 6,774.241 al 6,774.245.

Todas las piezas suministradas como recambio, con el numero de serie listado abajo:

- Regulador de presión de combustible, referencia n° 887130 con numero de serie 100213 / 100220 / 100228 / 100232 a 100242 / 100245 / 100252 al 100254 / 100259 / 100260 / 100264 a 100265 / 100286 a 100287 / 100290 / 100295 / 100298 / 100304 a 100310 / 100350 / 100352 / 100355 / 100357 / 100359 100362 al 100363 / 100380 100385 a 100396.

- ◆ NOTA: El numero de serie y el numero de referencia correspondiente es visible en la pestaña del regulador de presión de combustible.

Para ver las instrucciones completas y el cumplimiento de este Boletin de Servicio, consulte el Boletin de Servicio SB-914-040, ultima edición, seccion 1.2 en adelante.

- ◆ NOTA: Seccion 1.6) Aprobacion: No es requerida para motores del tipo UL (Series).
Seccion 9) Cumplimiento: Ademas : Personas con un adecuado entrenamiento especifico en este tipo de motores.

d05018.fm